




GDP

GDP ZT GmbH ZIVILTECHNIKER
FÜR BAUWESEN



Baugrunderkundung




Bohrkerne einer Rotationskernbohrung



Schürfgrube

Kontamination



Baugrund mit Kontamination

Hangsicherungen / Rutschungstabilisierungen



Rutschung



vorher



nachher



Rutschung




Gründungen / Baugrundverbesserungen



RÜTTELSTOPFVERDICHTUNG

vorher



nachher




BETONSTOPFSÄULEN

Baugrubensicherungen / Bauwerksunterfangungen



BAUWERKSUNTERFANGUNG

vorher



nachher



SPRITZBETONSICHERUNG – Gäste- und Apartmenthaus Obertauern

Bauen im Bergbaugebiet



STOLLENVERFÜLLUNG

vorher  nachher



GEOGITTER

Versickerung von Oberflächenwässern



Versickerungsversuch



Sickerblöcke



Rigolversickerung



Versickerungsanlage

WIR



DDR

DANKEN FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT